

Revize distribučních transformátorů

Revize distribučních transformátorů

- vstupní kontrola a elektrické měření
- kontrola olejítěsnosti celého stroje
- vytažení aktivní části stroje, kontrola vinutí a magnetického obvodu
- vyčištění aktivní části a nádoby
- měření izolačního stavu vinutí
- kontrola přepojovače
- přetěsnění dělicí roviny a všech součástí stroje
- revize ochranných zařízení
- čištění stroje
- povrchová úprava nátěrem
- analýza vzorku olejové náplně
 - případnou výměnu nebo úpravu oleje dle výsledků analýzy
- výměna náplně vysoušeče
- v případě hermetické nádoby
 - opětovná hermetizace stroje
- závěrečné elektrické měření